

REFERENCIA	COD. MUESTRA O ACTIVIDAD	Nº ORDEN CÓDIGO DEL ACTA	Nº ENSAYO
NODULAR	215/21	898/21	210526

ENSAYOS REALIZADOS

DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y CIERRE PARA ZONAS DE CIRCULACIÓN UTILIZADAS POR PEATONES Y VEHÍCULOS.
CONTROL GEOMÉTRICO Y ENSAYO DE RESISTENCIA

PRENSA DE ROTURA HIDRÁULICA

EXPEDIENTE 25/LC365 Nº 07/31707434
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: SHM (San Ginés-Murcia)
PH - 100 - 825 AÑO 2021
PESO: 2020 KG. VOLT. 440 4 CV.

MUESTREO

FECHA DEL MUESTREO: 22-Junio-2021
PROCEDENCIA: FUNDICIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: TAPA Y MARCO 500x500 F-900
CÓDIGO ARTÍCULO: 1405092

MODALIDAD DE MUESTREO: Muestreado por Laboratorio
CANTIDAD: 1

APERTURA INTERIOR

COTA DE PASO (mm): 400
B

MEDIDAS DE LA TAPA O REJA

DIMENSIONES (mm): 450
A

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS MARCO O ARO EXTERIOR

MEDIDA EXTERIOR (mm): 520
C

ALTURA DEL MARCO (mm): 50
D

RESISTENCIA



NORMA: EN124-2:2015
CLASE-TRÁFICO: F-900
FUERZA DE CONTROL (KN): 900.0
2/3 FUERZA DE CONTROL (KN): 600.0

FORMA Y DIMENSIONE DEL PLATO: Ø 250 mm
FLECHA RESIDUAL ADMISIBLE (mm): 3.0
FLECHA RESIDUAL MEDIDA (mm): 1.4
FUERZA MÁXIMA APLICADA (KN): 900.0

ESTADO DEL DISPOSITIVO TRAS LA APLICACION DE LA FUERZA DE CONTROL DURANTE 30 s.

SIN DAÑOS NI FISURAS APRECIABLES.

En Murcia a 22 de Junio de 2021



OPCIÓN:
Con Ensayo de Laboratorio independiente ITC pedir precio antes de fabricar

